



- S1 Wegenschalter ZU
- S2 Wegenschalter AUF
- S7 Thermoschalter integriert
- U Umschalter
- K1 Schütz ZU
- K2 Schütz AUF
- K3 Hilfsschütz
- D1 Drehmomentabschaltung
- H1 Leuchtmelder ZU
- H2 Leuchtmelder AUF
- H3 Störmelder
- F1 Motorsicherungen
- F2 Steuersicherung
- F3 Heizungssicherung

## EBRO ARMATUREN

Schaltungsvorschlag für Drehstromantriebe  
mit elektronischer Drehmomentabschaltung

**Hinweis:**  
Die Armatur befindet sich in Zwischenstellung!  
Die Wegenschalter sind unbetätigt!