



S1 Wegenschalter ZU  
 S2 Wegenschalter AUF  
 S7 Thermoschalter integriert  
 U Umschalter  
 K1 Schütz ZU  
 K2 Schütz AUF  
 F1 Motorsicherungen  
 F2 Steuersicherung  
 H1 Leuchtmelder ZU  
 H2 Leuchtmelder AUF

## EBRO ARMATUREN

Schaltungsvorschlag für Drehstromantriebe  
ohne elektronischer Drehmomentabschaltung

**Hinweis:**  
 Die Armatur befindet sich in Zwischenstellung!  
 Die Wegenschalter sind unbetätigt!